


## SCHEDA



|                            |                 |      |   |                               |                             |
|----------------------------|-----------------|------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| NUMERO                     | <i>EDI_0171</i> | F.M. | 1 | P.ED.                         | <i>102/1–102/2</i>          |
| COMUNITA' DELLA VAL DI NON |                 |      |   | DATA DEL RILIEVO:             | <i>dicembre 2019</i>        |
| COMUNE AMMINISTRATIVO      | <i>Contà</i>    |      |   | RILEVATORE:                   | <i>Arch. Walter Dalpiaz</i> |
| COMUNE CATASTALE           | <i>Flavon</i>   |      |   | CATEGORIA DI PIANO PRECEDENTE | <i>"R2"</i>                 |
| INDIRIZZO/LOCALITA'        | <i>Flavon</i>   |      |   | CATEGORIA DI PIANO PREVISTA   | <i>"R3"</i>                 |

## *VISTA DA EST*



COROGRAFIA: Carta Tecnica P.A.T. - scala 1:10.000

ESTRATTO MAPPA: scala 1:2000



# ANALISI

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 1  | Tipologia funzionale:<br><br>edificio prevalentemente residenziale<br>edificio produttivo<br>edificio speciale<br>stalle  | <input checked="" type="checkbox"/> A<br><input type="checkbox"/> B<br><input type="checkbox"/> C<br><input type="checkbox"/> D | baite<br>malghe<br>.....<br>.....   | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> F<br><input type="checkbox"/> G<br><input type="checkbox"/> H   |
| 2  |   |   | anteriore al 1860<br>tra il 1860 e il 1939<br>posteriore al 1939                  | <input checked="" type="checkbox"/> 8<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 4  |
| 3  | Tipologia architettonica storica:   |   | alta definizione<br>media definizione<br>bassa definizione<br>nessuna definizione | <input type="checkbox"/> 8<br><input checked="" type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 0  |
| 4  | Permanenza dei caratteri formali tradizionali:  |   | volumetrici originali<br>costruttivo<br>complementari<br>decorativi               | <input checked="" type="checkbox"/> 1   0<br>2   <input checked="" type="checkbox"/> 0<br>2   1   <input checked="" type="checkbox"/><br>2   1   <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |   |   | Totali  | <input type="checkbox"/> 17  |
| 5  | Degrado:  |   | nullo<br>medio<br>elevato   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>  |
| 6  | Grado di utilizzo:  |   | utilizzato<br>sottoutilizzato<br>in stato di abbandono                            | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>  |
| 7  | Spazi di pertinenza:  |   | alta qualità<br>media qualità<br>bassa qualità                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>  |
| 8  | Vincoli legislativi: .....  |   |   |  |
| 9  | Categoria di intervento prevista dal piano precedente: .....  |   |   |  |
| 10 | Note: <u>L'edificio individuato dalla p.ed. 102/1 allo stato attuale risulta completamente demolito a seguito della concessione in deroga rilasciata dal Consiglio Comunale con delibera nr. 15 dd. 31.03.2010, previo parere favorevole espresso dal Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio per la demolizione e ricostruzione delle murature perimetrali ai sensi dell'art. 72 bis L.P. 5.9.1991 n. 22 e art. 121 L.P. 1/2008, e pertanto si aggiorna la relativa scheda n. EDI_0171 declassando la categoria prevista R2 - Risanamento ad R3 - Ristrutturazione. (Vedi scheda tecnica del P.C.1 )</u> |   |   |  |

# PROGETTO

|    |  |
|----|--|
| 11 | Categoria di intervento prevista: .....                    |
| 12 | Vincoli particolari:<br><br>tipo di vincolo: .....         |
|    | oggetto di vincolo: .....                                  |
| 13 | Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: ..... |

# SCHEDA

NUMERO

EDI\_0171

F.M. 1

P.ED. 102/1-102/2

VISTA DA NORD-EST

